Tabella dei punti di rugiada in base a umidita'-temperatura

Temperatura Misurata	RH - Umidita' misurata				
	40%	50%	60%	70%	80%
28	13,1	16,6	19,5	22,0	24,2
27	12,2	15,7	18,6	21,0	23,2
26	11,3	14,8	17,6	20,1	22,3
25	10,4	13,8	16,7	19,1	21,3
24	9,6	12,9	15,7	18,2	20,3
23	8,7	12,0	14,8	17,2	19,4
22	7,8	11,1	13,9	16,3	18,4
21	6,9	10,2	12,9	15,3	17,4
20	6,0	9,3	12,0	14,4	16,4
19	5,1	8,3	11,1	13,4	15,5
18	4,2	7,4	10,1	12,4	14,5
17	3,3	6,5	9,2	11,5	13,5
16	2,4	5,6	8,2	10,5	12,5
15	1,5	4,7	7,3	9,6	11,6
14	0,6	3,7	6,4	8,6	10,6
13	-0,3	2,8	5,4	7,7	9,6
12	-1,2	1,9	4,5	6,7	8,7
11	-2,1	1,0	3,5	5,7	7,7
10	-3,0	0,1	2,6	4,8	6,7
9	-3,9	-0,9	1,7	3,8	5,7
8	-4,8	-1,8	0,7	2,9	4,8
7	-5,7	-2,7	-0,2	1,9	3,8
6	-6,6	-3,6	-1,2	0,9	2,8
5	-7,5	-4,6	-2,1	0,0	1,8
4	-8,4	-5,5	-3,1	-1,0	0,9
3	-9,3	-6,4	-4,0	-1,9	-0,1
2	-10,2	-7,3	-4,9	-2,9	-1,1
1	-11,1	-8,2	-5,9	-3,8	-2,1
0	-12,0	-9,2	-6,8	-4,8	-3,0
Delta max	14,9	11,4	8,5	6,0	3,8
Delta medio	13,5	10,3	7,7	5,4	3,4
Delta minimo	12,0	9,2	6,8	4,8	3,0

I valori in tabella rappresentano la temperatura sotto la quale non e' consigliabile scendere per evitare la condensa sul sensore della CCD.